



Best Western Royal st Jean \*\*\*

15 rue Charles Domercq  
33800 BORDEAUX  
Tél. : +33 (0)5 56 91 72 16  
Fax. : +33 (0)5 56 94 08 32  
E-mail : royal.stjean@orange.fr  
www.bestwestern-hotel-royal-st-jean.com

*A qui de droit*

## ATTESTATION DE TRAVAIL

*Par la présente je certifie que la société ACCLEANER a effectué le nettoyage de mon parc climatique le 5, 11, 12 et 13 mai 2010.*

*Elle a exécuté la réalisation de ces travaux avec un réel professionnalisme, un sérieux, une discrétion, et une rapidité exemplaire.*

*Le résultat est impressionnant : des climatisations qui réalisent plus de chaud et plus de froid.*

*Par conséquent je recommande vivement la société ACCLEANER à de futures sociétés.*

*Bordeaux  
Le 19 mai 2010*

*Sophie BILLARD  
Directrice*

Je veux juste passer l'info suivante :

Je suis un hôtel climatisé depuis 6 ans, et j'avais un contrat d'entretien avec la société 'Froid climatisation' (pour ne pas les citer) qui me gérait mes petits soucis de climatisation et d'entretien. (Mais quel entretien !)

J'étais toujours embêtée en plein été par une ou deux climatisations qui ne fonctionnaient pas ou bien en plein hiver celles-ci ne faisaient plus de chaud (et bien sur toujours dans des périodes de grosses activités) Une société qui n'a aucun respect des chambres, des clients et qui venait en fonction de leur envie.

Après leur passage, il fallait vérifier la chambre (trace sur les murs, utilisation des toilettes et je vous en passe...)

L'entretien bimestriel se faisait par un resserrage des vis, un coup d'éponge, un spray désodorisant et c'était fini !

L'hiver dernier j'ai rencontré la société ACCLEANER, qui est venue me montrer leur travail, je suis restée très surprise, par leur méthode, et par le constat de l'état de mes climatisations, qui étaient très très sales !

Les photos parlent pour moi !

En ce mois de mai la société ACCLEANER vient d'effectuer la mise en propreté de notre parc de climatisation.

Je voulais vous faire part de leur travail, de leur sérieux, et de leur professionnalisme.

Ils ont réalisé un travail de 4 jours remarquable.

Ils se sont adaptés à la vie de l'hôtel, (suivant nos impératifs et nos clients).

Nous ne les avons pas entendu durant ces 4 jours (ni machine, ni portables, ni discussions)

Nous n'avons pas eu besoins de repasser après eux. (Aucunes traces sur les murs, d'objets qui ont bougés)

Et des climatisations propres, qui font plus de froid ou plus de chaud.

Même mes clients en long séjour ont remarqué la différence.

Voilà c'était juste une info qui a son importance

La société peut vous faire une démonstration gratuitement

Leur site [www.accleaner.eu](http://www.accleaner.eu)

Contact Monsieur Ballion 06.33.05.09.58/05.56.66.71.96

[aballion@accleaner.eu](mailto:aballion@accleaner.eu)

26/05/2010

## Résumé de l'intervention.

La société **ACcleaner Aquitaine** est intervenue sur les climatisations de l'hôtel Best Western Royal St Jean de Bordeaux les 5, 11, 12 et 13 Mai 2010.

### Nombre et types de climatiseurs:

- 41 Muraux

### Agents intervenant:

1. AXEL BALLION
2. JULIEN LACAULE

Durée du chantier: 4 jours

Montant de l'intervention: 3482,1 € HT

## Rapport.

Le parc climatique de l'hôtel Best Western Royal St Jean de Bordeaux nécessite une attention particulière vue l'état d'encrassement des unités.

De plus le mode de fonctionnement réversible des appareils requièrent un suivi régulier, annuel afin d'optimiser la capacité et de réduire la consommation électrique de chaque unités.

Le rapport détaillé d'intervention (page 2 et 3) démontre un gain de rendement moyen de **+34,5 %** suite à notre prestation.

### Observations :

- 102 et WC attaches volets cassées.

**Merci de votre confiance.**

## Rapport d'intervention détaillé

OPERATEURS :

**AXEL BALLION  
JULIEN LACAULE**

N°	Type	T°C Aspiration	T°C Commande	Avant intervention		Après intervention		Gain de rendement
				A=Débit d'air (m/s)	T°C Soufflage	B=Débit d'air (m/s)	T°C Soufflage	
502	MURAL	22,5	18	2,3	10,9	3,3	9	30,3%
501	MURAL	23	30	2,2	38,6	3,5	40	37,1%
101	MURAL	24	30	2	39	3,2	40	37,5%
102	MURAL	23,5	30	1,5	36	3	39	50,0%
103	MURAL	22	30	2,1	38	3,2	40	34,4%
104	MURAL	22	30	2,2	39	3,3	40	33,3%
105	MURAL	23	30	2,2	36	3,3	38	33,3%
106	MURAL	23	30	2,9	39	4	40	27,5%
107	MURAL	22	30	3,4	37	4,2	40	19,0%
108	MURAL	23	30	2,1	35	3,2	38	34,4%
109	MURAL	22	30	2,2	36	3	38	26,7%
110	MURAL	23	30	2	37	3,3	39	39,4%
111	MURAL	22	30	2,3	38	3,2	40	28,1%
201	MURAL	22,5	18	2,1	10,5	3,2	9,9	34,4%
202	MURAL	22	18	2,2	10	3,3	9,1	33,3%
203	MURAL	23	18	2	9,9	3,2	9	37,5%
204	MURAL	22	18	2,3	9	3	9	23,3%
205	MURAL	23	18	2,2	9	3,2	8	31,3%
206	MURAL	22	18	2,1	10	3,1	9,5	32,3%
207	MURAL	24	18	2,1	9,5	3,3	9	36,4%
208	MURAL	22	18	2,6	10,5	3,1	9,8	16,1%
<b>Moyenne</b>		<b>22,6</b>	<b>MAX</b>	<b>2,2</b>	<b>25,6</b>	<b>3,3</b>	<b>26,4</b>	<b>32%</b>

N°	Type	T°C Aspiration	T°C Commande	Avant intervention		Après intervention		Gain de rendement
				A=Débit d'air (m/s)	T°C Soufflage	B=Débit d'air (m/s)	T°C Soufflage	
209	MURAL	22	18	3,2	10,5	4,5	9,5	28,9%
210	MURAL	23	18	2,2	9,8	3,4	9,6	35,3%
211	MURAL	22	18	2	9,7	3,1	9,5	35,5%
301	MURAL	22	18	2,3	9,5	3,3	9,2	30,3%
302	MURAL	23	18	2,2	9,2	3,4	9	35,3%
303	MURAL	22	18	1,6	10	3,2	9,4	50,0%
304	MURAL	23	18	2,2	9,9	3,5	9,2	37,1%
305	MURAL	22,5	18	1,9	10	3,2	9	40,6%
306	MURAL	24	18	1,8	9,6	3,2	9	43,8%
307	MURAL	23	18	2	10	3,5	9,8	42,9%
308	MURAL	22,5	18	2,5	9,9	3,4	9,5	26,5%
309	MURAL	23	18	2,6	10	3,3	9,8	21,2%
310	MURAL	24	18	2	9,8	3,5	9,2	42,9%
311	MURAL	23	18	2,2	10	3,5	9,4	37,1%
401	MURAL	22	18	2,3	9,8	3,4	9,5	32,4%
402	MURAL	22	18	2,1	10	3,3	9,6	36,4%
WC	MURAL	23	18	2,1	9,9	3,4	9,5	38,2%
HALL	MURAL	23	18	2	10	3,5	9,9	42,9%
REF	MURAL	22	18	3,6	9,6	5,1	9,5	29,4%
DIR	MURAL	22	18	1,9	10	3,4	9	44,1%
<b>Moyenne</b>		<b>22,7</b>	<b>18,0</b>	<b>2,2</b>	<b>9,9</b>	<b>3,5</b>	<b>9,4</b>	<b>37%</b>

## Les Photos

AVANT



APRES



PENDANT



APRES

